

SR-X340TR1 V02.03 変更内容一覧

□修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V02.00～V02.01	MLAG機能をLACPモードで使用する場合に、リンクアグリゲーションで受信したフラッディング対象パケットが極稀に同一リンクアグリゲーションから折り返し送信されてしまい、一時的に隣接装置で誤ったMACアドレス学習状態となり通信に影響が発生する可能性がある。