

プライムチューン

FUJITSU Server PRIMETUNE 2000

修理カタログ

2021年12月

長期修理対応モデル

品名		型名	希望小売価格 (円, 税別)
PT2000 故障診断		FC7910K401	169,000
マザーボードユニット	PT2000 マザーボード (2CPU, 24GB) 修理	FC7910K402	1,618,571
	PT2000 マザーボード (1CPU, 12GB) 修理	FC7910K403	1,077,000
	PT2000 マザーボード (1CPU, 24GB) 修理	FC7910K404	1,146,000
	PT2000 マザーボード (2CPU, 36GB) 修理	FC7910K405	1,688,000
CPUオプション	PT2000 CPUオプション-1 (1CPU) 修理	FC7910K406	695,000
	PT2000 CPUオプション-2 (2CPU) 修理	FC7910K407	1,390,000
メモリ	PT2000 メモリ-12GB 修理	FC7910K408	545,000
CPUファン	PT2000 CPUファンモジュール 修理	FC7910K409	186,000
	PT2000 CPUファン 修理	FC7910K410	29,000
電源ユニット	PT2000 電源ユニット (0280) 修理	FC7910K411	1,060,000
	PT2000 電源ユニット (0300) 修理	FC7910K412	1,100,000
	PT2000 DC/DC-PSM (0280) 修理	FC7910K413	527,000
	PT2000 DC/DC-PSM (0300) 修理	FC7910K414	527,000
	PT2000 AC/DC-PSM (0280) 修理	FC7910K415	276,000
	PT2000 AC/DC-PSM (0300) 修理	FC7910K416	276,000

	品名	型名	希望小売価格 (円, 税別)
ファンモジュール	PT2000 ファンモジュール 修理	FC7910K417	40,000
基板	PT2000 パネル基板 修理	FC7910K418	13,000
	PT2000 SATA BP 修理	FC7910K419	34,000
	PT2000 SATA BP 修理	FC7910K420	34,000
	PT2000 ライザーカード X4 修理	FC7910K421	40,000
	PT2000 ライザーカード X16 修理	FC7910K422	40,000
	ケーブル	PT2000 ケーブル (MB-パネル) 修理	FC7910K423
PT2000 ケーブル (MB-FAN #1) 修理		FC7910K424	27,000
PT2000 ケーブル (MB-FAN #2) 修理		FC7910K425	27,000
PT2000 ケーブル (MB-FAN #3) 修理		FC7910K426	27,000
PT2000 ケーブル (MB-FAN #4) 修理		FC7910K427	27,000
PT2000 ケーブル (RS232C) 修理		FC7910K428	33,000
PT2000 ケーブル (MB-DAT) 修理		FC7910K429	39,000
PT2000 ケーブル (SATA) 修理		FC7910K430	13,000
PT2000 ケーブル (RAID 2405/6405用) 修理		FC7910K431	34,000
PT2000 ケーブル (RAID 8405E用) 修理		FC7910K432	26,000
PT2000 電源ケーブル 修理		FC7910K433	2,000
パネル		PT2000 ブランクパネル (SSD) 修理	FC7910K434
SSD	PT2000 SSD-160GB 修理	FC7910K435	115,000
	PT2000 SSD-600GB 修理	FC7910K436	282,000
	PT2000 SSD-200GB 修理	FC7910K437	146,000
	PT2000 SSD-800GB 修理	FC7910K438	288,000
	PT2000 SSD-240GB 修理	FC7910K439	146,000
	PT2000 SSD-960GB 修理	FC7910K440	288,000
DATドライブ	PT2000 DATドライブ (DAT72 DW026A) 修理	FC7910K441	607,000
	PT2000 DATドライブ (DAT72 DW026B) 修理	FC7910K442	607,000
	PT2000 DATドライブ (DAT160 Q1580B) 修理	FC7910K443	607,000
	PT2000 DATドライブ (DAT160 UNI) 修理	FC7910K444	607,000

品名	型名	希望小売価格 (円, 税別)
DVDドライブ	PT2000 DVDドライブ 修理	FC7910K445 104,000
RAIDカード	PT2000 RAIDカード (2405, ケーブル付) 修理	FC7910K446 110,000
	PT2000 RAIDカード (2405, ケーブル無) 修理	FC7910K447 77,000
	PT2000 RAIDカード (6405, ケーブル付) 修理	FC7910K448 110,000
	PT2000 RAIDカード (6405, ケーブル無) 修理	FC7910K449 114,000
	PT2000 RAIDカード-1 (8405E, ケーブル付) 修理	FC7910K450 325,000
	PT2000 RAIDカード-1 (8405E, ケーブル無) 修理	FC7910K451 89,000
LANカード	PT2000 LANカード-1 (E1G44HT) 修理	FC7910K452 185,000
	PT2000 LANカード-2 (E1G42EF) 修理	FC7910K453 368,000
	PT2000 LANカード-2 (I350F2) 修理	FC7910K454 152,000
グラフィックカード	PT2000 グラフィックカート (2000) 修理	FC7910K455 284,000
	PT2000 グラフィックカート (K2000) 修理	FC7910K456 126,000
	PT2000 グラフィックカード (K2200) 修理	FC7910K457 139,000
筐体	PT2000 3U筐体 修理	FC7910K458 788,000
	PT2000 2U筐体 修理	FC7910K459 743,000
	PT2000 2U筐体 (グラフィックモデル用) 修理	FC7910K460 837,000
修理用小部品	PT2000 CPUファンモジュール修理用子部品	FC7910K461 160,000
	PT2000 CPUファン修理用子部品	FC7910K462 27,000
	PT2000 AC/DC-PSM (0280) 修理用子部品	FC7910K463 233,000
	PT2000 AC/DC-PSM (0300) 修理用子部品	FC7910K464 233,000
	PT2000 ファンモジュール修理用子部品	FC7910K465 36,000
電池交換	PT2000 電池交換	FC7910K466 80,000

お問い合わせ先

富士通株式会社

特機システム事業本部 防衛営業統括部 海上防衛営業部
〒102-0076 東京都千代田区五番町1-1 (野村不動産市ヶ谷ビル)
TEL : 03-3221-8302

仕様は改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

プライム チューン

FUJITSU Server PRIMETUNE 2000

修理カタログ

標準修理対応モデル

	PT2000 故障診断	FC7910K601	164,000
マザーボードユニット	PT2000 マザーボード (2CPU, 24GB) 修理	FC7910K602	1,618,571
	PT2000 マザーボード (1CPU, 12GB) 修理	FC7910K603	1,077,000
	PT2000 マザーボード (1CPU, 24GB) 修理	FC7910K604	1,146,000
	PT2000 マザーボード (2CPU, 36GB) 修理	FC7910K605	1,688,000
CPUオプション	PT2000 CPUオプション-1 (1CPU) 修理	FC7910K606	695,000
	PT2000 CPUオプション-2 (2CPU) 修理	FC7910K607	1,390,000
メモリ	PT2000 メモリ-12GB 修理	FC7910K608	545,000
CPUファン	PT2000 CPUファンモジュール 修理	FC7910K609	186,000
	PT2000 CPUファン 修理	FC7910K610	29,000
電源ユニット	PT2000 電源ユニット (0280) 修理	FC7910K611	1,060,000
	PT2000 電源ユニット (0300) 修理	FC7910K612	1,100,000
	PT2000 DC/DC-PSM (0280) 修理	FC7910K613	527,000
	PT2000 DC/DC-PSM (0300) 修理	FC7910K614	527,000
	PT2000 AC/DC-PSM (0280) 修理	FC7910K615	276,000
	PT2000 AC/DC-PSM (0300) 修理	FC7910K616	276,000

	品名	型名	希望小売価格 (円, 税別)
ファンモジュール	PT2000 ファンモジュール 修理	FC7910K617	40,000
基板	PT2000 パネル基板 修理	FC7910K618	13,000
	PT2000 SATA BP 修理	FC7910K619	34,000
	PT2000 SATA BP 修理	FC7910K620	34,000
	PT2000 ライザーカード X4 修理	FC7910K621	40,000
	PT2000 ライザーカード X16 修理	FC7910K622	40,000
	ケーブル	PT2000 ケーブル (MB-パネル) 修理	FC7910K623
PT2000 ケーブル (MB-FAN #1) 修理		FC7910K624	27,000
PT2000 ケーブル (MB-FAN #2) 修理		FC7910K625	27,000
PT2000 ケーブル (MB-FAN #3) 修理		FC7910K626	27,000
PT2000 ケーブル (MB-FAN #4) 修理		FC7910K627	27,000
PT2000 ケーブル (RS232C) 修理		FC7910K628	33,000
PT2000 ケーブル (MB-DAT) 修理		FC7910K629	39,000
PT2000 ケーブル (SATA) 修理		FC7910K630	13,000
PT2000 ケーブル (RAID 2405/6405用) 修理		FC7910K631	34,000
PT2000 ケーブル (RAID 8405E用) 修理		FC7910K632	26,000
PT2000 電源ケーブル 修理		FC7910K633	2,000
パネル		PT2000 ブランクパネル (SSD) 修理	FC7910K634
SSD	PT2000 SSD-160GB 修理	FC7910K635	115,000
	PT2000 SSD-600GB 修理	FC7910K636	282,000
	PT2000 SSD-200GB 修理	FC7910K637	146,000
	PT2000 SSD-800GB 修理	FC7910K638	288,000
	PT2000 SSD-240GB 修理	FC7910K639	146,000
	PT2000 SSD-960GB 修理	FC7910K640	288,000
DATドライブ	PT2000 DATドライブ (DAT72 DW026A) 修理	FC7910K641	213,000
	PT2000 DATドライブ (DAT72 DW026B) 修理	FC7910K642	213,000
	PT2000 DATドライブ (DAT160 Q1580B) 修理	FC7910K643	235,000
	PT2000 DATドライブ (DAT160 UNI) 修理	FC7910K644	432,000

	品名	型名	希望小売価格 (円, 税別)
DVDドライブ	PT2000 DVDドライブ 修理	FC7910K645	104,000
RAIDカード	PT2000 RAIDカード (2405, ケーブル付) 修理	FC7910K646	110,000
	PT2000 RAIDカード (2405, ケーブル無) 修理	FC7910K647	77,000
	PT2000 RAIDカード (6405, ケーブル付) 修理	FC7910K648	110,000
	PT2000 RAIDカード (6405, ケーブル無) 修理	FC7910K649	114,000
	PT2000 RAIDカード-1 (8405E, ケーブル付) 修理	FC7910K650	325,000
	PT2000 RAIDカード-1 (8405E, ケーブル無) 修理	FC7910K651	89,000
LANカード	PT2000 LANカード-1 (E1G44HT) 修理	FC7910K652	185,000
	PT2000 LANカード-2 (E1G42EF) 修理	FC7910K653	368,000
	PT2000 LANカード-2 (I350F2) 修理	FC7910K654	152,000
グラフィックカード	PT2000 グラフィックカート (2000) 修理	FC7910K655	284,000
	PT2000 グラフィックカート (K2000) 修理	FC7910K656	126,000
	PT2000 グラフィックカード (K2200) 修理	FC7910K657	139,000
筐体	PT2000 3U筐体 修理	FC7910K658	788,000
	PT2000 2U筐体 修理	FC7910K659	743,000
	PT2000 2U筐体 (グラフィックモデル用) 修理	FC7910K660	837,000
修理用小部品	PT2000 CPUファンモジュール修理用子部品	FC7910K661	160,000
	PT2000 CPUファン修理用子部品	FC7910K662	27,000
	PT2000 AC/DC-PSM (0280) 修理用子部品	FC7910K663	233,000
	PT2000 AC/DC-PSM (0300) 修理用子部品	FC7910K664	233,000
	PT2000 ファンモジュール修理用子部品	FC7910K665	36,000
電池交換	PT2000 電池交換	FC7910K666	80,000

お問い合わせ先

富士通株式会社

特機システム事業本部 防衛営業統括部 海上防衛営業部
〒102-0076 東京都千代田区五番町1-1 (野村不動産市ヶ谷ビル)
TEL : 03-3221-8302

仕様は改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。