

FUJITSU Server PRIMETUNE 2100

修理カタログ

長期修理対応モデル

	品名	型名	希望小売価格 (円, 税別)
	PT2100 故障診断	FC7910L301	169,000
	PT2100 CPU-1マザーボード 修理	FC7910L303	1,046,000
	PT2100 CPU-2マザーボード 修理	FC7910L305	1,780,000
マザーボードユニット	PT2100 CPU-3マザーボード 修理	FC7910L307	575,000
	PT2100 CPU-4マザーボード 修理	FC7910L309	838,000
	PT2100 CPUオプション-1 修理	FC7910L302	1,150,000
0 D II ± = 3	PT2100 CPUオプション-2 修理	FC7910L304	1,390,000
CPUオプション	PT2100 CPUオプション-3 修理	FC7910L306	655,000
	PT2100 CPUオプション-4 修理	FC7910L308	936,000
(- 11	PT2100 メモリ 32GB 修理	FC7910L310	380,000
メモリ	PT2100 メモリ 64GB 修理	FC7910L311	545,000
CPUファン	PT2100 CPUファンモジュール 修理	FC7910L312	56,000
	PT2100 CPUファンモジュール(LV) 修理	FC7910L313	53,000
電源ユニット	PT2100 電源ユニット 修理	FC7910L314	1,100,000
	PT2100 DC/DC-PSM 修理	FC7910L315	528,000
	PT2100 AC/DC-PSM 修理	FC7910L316	230,000
ファンモジュール	PT2100 ファンモジュール 修理	FC7910L317	62,000
	PT2100 ファンモジュール(LV) 修理	FC7910L318	56,000

	品名	型名	希望小売価格 (円, 税別)
基板	PT2100 パネル基板 修理	FC7910L319	13,000
	PT2100 SATA BP (1ポート) 修理	FC7910L320	35,000
	PT2100 SATA BP (6ポート) 修理	FC7910L321	35,000
	PT2100 ライザーカード X4 修理	FC7910L322	40,000
	PT2100 ライザーカード X16 修理	FC7910L323	40,000
	PT2100 ケーブル (MB-パネル) 修理	FC7910L324	33,000
	PT2100 ケーブル (MB-FAN #1) 修理	FC7910L325	28,000
	PT2100 ケーブル (MB-FAN #2) 修理	FC7910L326	28,000
	PT2100 ケーブル (MB-FAN #3) 修理	FC7910L327	28,000
	PT2100 ケーブル (MB-FAN #4) 修理	FC7910L328	28,000
ケーブル	PT2100 ケーブル (PSU-USB) 修理	FC7910L329	26,000
, , , , ,	PT2100 ケーブル (PSU-USB) 修理	FC7910L330	39,000
	PT2100 ケーブル(SATA) 修理	FC7910L331	13,000
	PT2100 ケーブル (RAID 6405用) 修理	FC7910L332	40,000
	PT2100 ケーブル (RAID 8405E用) 修理	FC7910L333	28,000
	PT2100 ケーブル (RAID 6805用) 修理	FC7910L334	40,000
	PT2100 電源ケーブル 修理	FC7910L335	2,000
パネル	PT2100 プランクパネル (SSD) 修理	FC7910L336	298,000
SSD	PT2100 SSD-200GB 修理	FC7910L337	146,000
	PT2100 SSD-800GB 修理	FC7910L338	288,000
	PT2100 SSD-240GB 修理	FC7910L339	146,000
	PT2100 SSD-960GB 修理	FC7910L340	288,000

	品名	型名	希望小売価格 (円, 税別)
DVDドライブ	PT2100 DVDドライブ 修理	FC7910L341	148,000
	PT2100 RAIDカード (6405,ケーブル付) 修理	FC7910L342	110,000
	PT2100 RAIDカード (6405,ケーブル無) 修理	FC7910L343	115,000
RAIDカード	P T 2 1 0 0 R A I Dカード (8 4 0 5 E, ケーブル付) 修理	FC7910L344	110,000
KAIDM-F	P T 2 1 0 0 R A I Dカード (8 4 0 5 E, ケーブル無) 修理	FC7910L345	89,000
	PT2100 RAIDカード-1 (6805,ケーブル付) 修理	FC7910L346	358,000
	PT2100 RAIDカード-1 (6805,ケーブル無) 修理	FC7910L347	203,000
	P T 2 1 0 0 L A Nカード-1 (E 1 G 4 4 H T) 修理	FC7910L348	185,000
L A N カード	P T 2 1 0 0 L A Nカード – 2 (E 1 G 4 2 E F) 修理	FC7910L349	368,000
LAND-F	P T 2 1 0 0 L A Nカード – 2 (I 3 5 0 F 2) 修理	FC7910L350	368,000
	P T 2 1 0 0 L A Nカード - 3 (X 5 2 0 S R 2) 修理	FC7910L351	550,000
	P T 2 1 0 0 グラフィックカード - 1 (K 6 2 0) 修理	FC7910L352	70,000
グラフィックカード	P T 2 1 0 0 グラフィックカード - 2 (K 2 2 0 0) 修理	FC7910L353	185,000
	P T 2 1 0 0 グラフィックカード - 3 (K 1 2 0 0) 修理	FC7910L354	161,000
	PT2100 3U筐体 修理	FC7910L355	878,000
筐体	PT2100 2U筐体 修理	FC7910L356	668,000
	PT2100 グラフィックカード取付 修理	FC7910L357	106,000
	P T 2 1 0 0 C P U ファンモジュール 修理用子部品	FC7910L358	49,000
修理用小部品	PT2100 CPUファンモジュール(LV) 修理用子部品	FC7910L359	47,000
	P T 2 1 0 0 A C / D C - P S M 修理用子部品	FC7910L360	194,000
	P T 2 1 0 0 ファンモジュール 修理用子部品	FC7910L361	54,000
	P T 2 1 0 0 ファンモジュール(L V) 修理用子部品	FC7910L362	49,000
電池交換	P T 2 1 0 0 電池交換	FC7910L363	80,000

お問い合わせ先

富士通株式会社

特機システム事業本部 防衛営業統括部 海上防衛営業部 〒102-0076 東京都千代田区五番町1-1 (野村不動産市ヶ谷ビル) TEL: 03-3221-8302

仕様は改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。



FUJITSU Server PRIMETUNE 2100

修理カタログ

標準修理対応モデル

	品名	型名	希望小売価格 (円, 税別)
	PT2100 故障診断	FC7910L601	164,000
	PT2100 CPU-1マザーボード 修理	FC7910L603	1,046,000
マザーボードユニット	P T 2 1 0 0 C P U - 2 マザーボード 修理	FC7910L605	1,780,000
~ y - x - r - z - y r	PT2100 CPU-3マザーボード 修理	FC7910L607	575,000
	PT2100 CPU-4マザーボード 修理	FC7910L609	838,000
	P T 2 1 0 0 C P Uオプション-1 修理	FC7910L602	1,150,000
0.0114-23.	P T 2 1 0 0 C P Uオプション - 2 修理	FC7910L604	1,390,000
CPUオプション	P T 2 1 0 0 C P Uオプション - 3 修理	FC7910L606	655,000
	P T 2 1 0 0 C P Uオプション - 4 修理	FC7910L608	936,000
/ T II	PT2100 メモリ 32GB 修理	FC7910L610	380,000
メモリ	PT2100 メモリ 64GB 修理	FC7910L611	545,000
CPUファン	PT2100 CPUファンモジュール 修理	FC7910L612	56,000
	PT2100 CPUファンモジュール(LV) 修理	FC7910L613	53,000
電源ユニット	PT2100 電源ユニット 修理	FC7910L614	1,100,000
	PT2100 DC/DC-PSM 修理	FC7910L615	528,000
	PT2100 AC/DC-PSM 修理	FC7910L616	230,000
7-77	PT2100 ファンモジュール 修理	FC7910L617	62,000
ファンモジュール	PT2100 ファンモジュール(LV) 修理	FC7910L618	56,000

	品名	型名	希望小売価格 (円, 税別)
基板	PT2100 パネル基板 修理	FC7910L619	13,000
	PT2100 SATA BP (1ポート) 修理	FC7910L620	35,000
	PT2100 SATA BP (6ポート) 修理	FC7910L621	35,000
	P T 2 1 0 0 ライザーカード X 4 修理	FC7910L622	40,000
	PT2100 ライザーカード X16 修理	FC7910L623	40,000
	PT2100 ケーブル (MB-パネル) 修理	FC7910L624	33,000
	PT2100 ケーブル (MB-FAN #1) 修理	FC7910L625	28,000
	PT2100 ケーブル (MB-FAN #2) 修理	FC7910L626	28,000
	PT2100 ケーブル (MB-FAN #3) 修理	FC7910L627	28,000
	PT2100 ケーブル (MB-FAN #4) 修理	FC7910L628	28,000
ケーブル	PT2100 ケーブル (PSU-USB) 修理	FC7910L629	26,000
, , , , ,	PT2100 ケーブル (PSU-USB) 修理	FC7910L630	39,000
	P T 2 1 0 0 ケーブル (S A T A) 修理	FC7910L631	13,000
	PT2100 ケーブル (RAID 6405用) 修理	FC7910L632	40,000
	PT2100 ケーブル (RAID 8405E用) 修理	FC7910L633	28,000
	PT2100 ケーブル (RAID 6805用) 修理	FC7910L634	40,000
	PT2100 電源ケーブル 修理	FC7910L635	2,000
パネル	PT2100 ブランクパネル (SSD) 修理	FC7910L636	298,000
SSD	PT2100 SSD-200GB 修理	FC7910L637	146,000
	PT2100 SSD-800GB 修理	FC7910L638	288,000
	PT2100 SSD-240GB 修理	FC7910L639	146,000
	PT2100 SSD-960GB 修理	FC7910L640	288,000

	品名	型名	希望小売価格 (円, 税別)
DVDドライブ	PT2100 DVDドライブ 修理	FC7910L641	148,000
	P T 2 1 0 0 R A I Dカード (6 4 0 5,ケーブル付) 修理	FC7910L642	110,000
	P T 2 1 0 0 R A I Dカード (6 4 0 5,ケーブル無) 修理	FC7910L643	115,000
RAIDカード	P T 2 1 0 0 R A I Dカード (8 4 0 5 E, ケーブル付) 修理	FC7910L644	110,000
KAT DIII	PT2100 RAIDカード (8405E, ケーブル無) 修理	FC7910L645	89,000
	PT2100 RAIDカード-1 (6805,ケーブル付) 修理	FC7910L646	358,000
	PT2100 RAIDカード-1 (6805,ケーブル無) 修理	FC7910L647	203,000
	PT2100 LANカード-1 (E1G44HT) 修理	FC7910L648	185,000
L A Nカード	PT2100 LANカード-2 (E1G42EF) 修理	FC7910L649	368,000
	PT2100 LANカード-2 (I350F2) 修理	FC7910L650	368,000
	PT2100 LANカード-3 (X520SR2) 修理	FC7910L651	550,000
	P T 2 1 0 0 グラフィックカード - 1 (K 6 2 0) 修理	FC7910L652	70,000
グラフィックカード	PT2100 グラフィックカード-2 (K2200) 修理	FC7910L653	185,000
	P T 2 1 0 0 グラフィックカード - 3 (K 1 2 0 0) 修理	FC7910L654	161,000
	PT2100 3U筐体 修理	FC7910L655	878,000
筐体	PT2100 2U筐体 修理	FC7910L656	668,000
	PT2100 グラフィックカード取付 修理	FC7910L657	106,000
	PT2100 CPUファンモジュール 修理用子部品	FC7910L658	49,000
	P T 2 1 0 0 C P U ファンモジュール (L V) 修理用子部品	FC7910L659	47,000
修理用小部品	P T 2 1 0 0 A C / D C - P S M 修理用子部品	FC7910L660	194,000
	P T 2 1 0 0 ファンモジュール 修理用子部品	FC7910L661	54,000
	P T 2 1 0 0 ファンモジュール(L V) 修理用子部品	FC7910L662	49,000
電池交換	P T 2 1 0 0 電池交換	FC7910L663	80,000

お問い合わせ先

富士通株式会社

特機システム事業本部 防衛営業統括部 海上防衛営業部 〒102-0076 東京都千代田区五番町1-1 (野村不動産市ヶ谷ビル) TEL: 03-3221-8302

仕様は改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。