

Si-R GX500 V01.03 変更内容一覧

□機能追加・改善

No.	項目	追加内容
1	syslog機能	<ul style="list-style-type: none"> ・トラブルシューティング用に、NAT/フィルタに関するsyslogを追加する。 -IPフィルタによるパケット破棄のログ情報 -IPv6フィルタによるパケット破棄に関するログ情報 -NATによるパケット破棄に関するログ情報 -NAT変換テーブルの作成に関するログ情報
2	接続監視機能	接続先監視機能での、接続復旧後の動作を従来のSi-Rシリーズにあわせる。
3	フィルタ・QoS	フィルタおよびQoSの構成定義設定形式を変更する。
4	データコネクT MIB	データコネクT回線の利用状態をMIBに反映する。

□修正内容

No.	影響範囲	修正内容
1	V01.00 V01.01 V01.02	包含関係にある2つの経路が存在する状態で、経路の登録順により送信パケットが経路情報に従わない場合がある。そのため、期待と異なる経路にパケットが送信され、通信不可となる。
2	V01.00 V01.01 V01.02	OSPFv3が動作している状態で、使用しているインタフェースを削除して設定反映後、再度インタフェースを追加して設定反映させた場合に、OSPFv3の設定を正しく読み込めない場合がある。