

## FUJITSU Printer VSP2750B 取扱説明書の訂正について

このたびは、VSP2750B(以降、本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
本製品の取扱説明書（CD-ROMに格納のPDFマニュアル）に関して、誤りがありましたので  
以下の通り訂正いたします。  
本製品をお使いになる前に、本紙をよくお読みになり正しくお使いいただけますようお願いいたします。

### 1. 安全上のご注意（xページ）

内容の一部を次のように訂正します。

【誤】リボンカセットは、指定の純正品を使用してください。


【正】リボンカセットは、指定の純正品をお奨めします。

### 2. 第2章 準備 2.9 リボンカセットを取り付ける（31ページ）

2項より作業ください

~~1. リボンカセットのローラー反ツメロックをはずす~~

リボンカセット 上部ツメを矢印方向に押し、ロックを解除します。



### 3. 第3章 機能と設定 3.2.3セットアップの設定内容

「通信設定 2項 LANインターフェース」の注記(\*)を追加します。(56ページ)

表3.1 セットアップ設定内容（続く）

セットアップ情報種類	設定内容	
	初期値	設定可能値
LAN インターフェース	オート	オート/100M/10M *

\* 「オート」を設定した場合は1000Mbps、100Mbps、10Mbpsのいずれかのネットワーク機器と接続します。

「用紙設定 3項 ロード位置」の一部を次のように訂正します。(59ページ)

【誤】表3.1 セットアップ設定内容（続く）

セットアップ情報種類	設定内容	
	初期値	設定可能値
ロード位置	単票 7.6mm	6~38mm (0.2mm ごとに設定可能)
	連帳 6.4mm	

【正】表3.1 セットアップ設定内容（続く）

セットアップ情報種類	設定内容	
	初期値	設定可能値
ロード位置	単票 7.6mm	2.0～38.0mm (0.2mm ごとに設定可能)
	連帳 6.4mm	

#### 4. 第5章 リボンカセット交換 5.1 仕様（99 ページ）

「お願い」の一部を次のように訂正および追加します。

【誤】 お願い

- ・リボンカセットは、指定の純正品を使用してください。  
指定以外のリボンカセットを使用すると、インクリボンがからまったり、印字ヘッドが傷んだりプリンタの故障を引き起こすことがあります。

【正】 リボンカセットは、指定の純正品をお奨めします。

富士通プリンタは、純正のリボンカセット使用時に最適な印字品質が得られるよう設計されています。非純正のものをご使用になりますと、プリンタ本体の故障の原因になったり、印刷品質が低下するなど、本来の性能が発揮できない場合があります。

なお、すべての非純正品で、必ず不具合が発生するわけではありません。

非純正の消耗品のご使用に起因する装置故障への対応につきましては、保守契約または保証期間内であっても有償となりますので、ご注意ください。

【追加】

安定した印字品質を維持するために、インクリボンは購入より1年以内での使用をお奨めします。

購入から1年を過ぎたインクリボンを使用されますと、印字汚れ、カスレ等が発生する可能性があります。

#### 5. 第6章 6.2.4印字中の問題点（118ページ）

印字中の問題点の項目を追加します。

【誤】 空白イメージスキップに関する記載なし。

【正】

現象	原因	処置
空白行の手前で一瞬改行動作が停止する。	空白データが大量に埋め込まれた帳票で、イメージデータの処理に時間がかかり停止する。	プリンタドライバの設定で「空白イメージのスキップ」を「有効」にしてください。 ※空白イメージのスキップについては、文字サイズによって性能に影響が出る場合があります。詳細は「1.8 機能面・運用面における注意事項（22）Windows 印刷時の印刷品質と印刷時間について」をご参照ください。