

## IP-HE900E V01L002 変更内容一覧

### □ 修正内容

No.	項目	内容
1	V01L001	ビデオ入力インターフェースが HDMI の時、エンコード映像が黒灰色 (黒みがかった灰色)になることがある問題の対処。