

Si-R G100 V02.01 変更内容一覧

□機能追加・改善

No.	項目	追加内容
1	データ通信モジュールの追加	動作検証済みのデータ通信モジュール一覧に機種を追加しました。 ※動作検証済みのデータ通信モジュール(富士通ホームページ) http://fenics.fujitsu.com/products/sir/sirg100/#supportcard

□修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V02.00	USB通信モジュールの通信が一時的に停止し、システムログに通信モジュール断のログが記録されるが、自動的に通信が復旧することがある。
2	V02.00	IPsec/IKE接続する環境にて接続先監視設定の動的定義反映を行った場合に、装置が再起動する場合がある。
3	V02.00	IPsec/IKE接続する場合にEXPIRED状態のIKE SAが残り続け、IPsec/IKE通信ができなくなる場合がある。(IKE SAのEXPIRED状態はshow ipsec saコマンドで確認することができる)
4	V02.00	ether定義の設定変更を含む動的定義反映を行うと、装置が再起動することがある。