

Si-R G200 V01.02 変更内容一覧

□機能追加・改善内容

No.	項目	追加内容
1	データ通信モジュールの追加	動作検証済みのデータ通信モジュール一覧に機種を追加しました。 ※動作検証済みのデータ通信モジュール(富士通ホームページ) http://fenics.fujitsu.com/products/sir/sirg200/#supportcard

□修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V01.00～V01.01	IPsec手動鍵とセッション監視の設定を行った時、システムダウンする場合がある。
2	V01.00～V01.01	USBデバイス宛の転送で転送タイムアウトが発生した場合に通信が復旧しない場合がある。
3	V01.00～V01.01	etherインタフェースにてシェーピング機能を使用していると、通信できなくなる。
4	V01.00～V01.01	clear statisticsでmodemmoduleの統計情報がクリアされない。
5	V01.00～V01.01	シェーピング定義されたインタフェースで通信できなくなることがある。
6	V01.00～V01.01	データ通信モジュールで電波状態監視を動的定義変更し、データ通信モジュールの状態がidleになった後に通信しようとするシステムダウンする。
7	V01.00～V01.01	USBデバイス宛の転送時に転送が一時的に停止したり、コンソールハングする場合がある。
8	V01.00～V01.01	USB通信モジュールに関連した定義(wan/remote)の動的変更により通信停止やコンソールハングする場合がある。