

Si-R G100 V02.15 変更内容一覧

□修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V02.00～V02.14	getdomainlist/updateコマンドが完了しなくなることがある。この状態になると装置へtelnet接続でログインできなくなったり、コンソール接続/ssh接続にてログインできてもコマンド実行が不可となる。