

Si-R G110B V04.01 変更内容一覧

□機能追加・改善

No.	項目	追加内容
1	WEB	Si-RG100/Si-G200相当のWEB画面をサポートしました。 <ul style="list-style-type: none"> ・表示: 統計情報や装置情報の表示 ・保守: 構成定義の待避・復元、ソフトウェア更新 ・操作: リモートパワーオン操作
2	トラフィックモニタリング	sFlow機能(Ver.5)をサポートしました。
3	NAT	NAT対象アドレス設定によるNAT対象・対象外を指定できるように対応しました。
4	LAN側IP アドレス	以下の拡張対応を行いました。 <ul style="list-style-type: none"> ・セカンダリIPアドレス定義数拡張。(1→3) ・VRRPグループ定義数拡張。(2→4)

□修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V04.00 ~	IKEv2構成でIKE SAのRekeyに失敗した場合、装置が再起動する場合があります。
2	V04.00 ~	SNTPサーバ機能有効時、NTPクライアント側にて時刻同期に失敗することがある。
3	V04.00 ~	IKEv2構成でDPD機能が有効の場合、対向装置と通信可能な状態にも関わらずDPDダウンが発生する場合があります。
4	V04.00 ~	DHCPクライアント機能を有効な状態(装置アドレスがDHCPにより割り当てられる場合)で時刻情報提供サーバを指定すると、装置起動時に時刻情報が自動設定されないことがある。
5	V04.00 ~	IKEv2ネゴシエーションのINFORMATIONAL交換がgive upした時に出力されるシステムログ情報文字列のスペルが間違っている。