

## Si-R G110B V04.02 変更内容一覧

### □修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V04.00 ~ V04.01	ブリッジグループ機能使用時、IPルーティングができず通信不可となる。