

Si-R G110 V03.01 変更内容一覧

□修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V03.00	不正なIKEv2のInformationalメッセージ受信時に装置が無応答となる場合がある。
2	V03.00	ソフトブリッジ機能使用時にPPPoEフレームが中継されないことがある。
3	V03.00	ifDescr のMIB取得内容が既存のSi-RGシリーズのものと異なる。