

## Si-R G211 V20.02 変更内容一覧

### □機能追加・改善

No.	項目	内容
1		
2		

### □修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V20.00	データコネク接続時に装置が再起動することがある。
2	V20.00	ethergroup1にtag設定のみされた状態でuntagパケットを受信すると、通信停止したり、誤ったvlanへ受信パケットを転送する場合がある。
3	V20.00	ethergroup2ポートで、エラーパケットを受信すると、以後ethergroup2ポートを経由する装置宛パケットの受信が停止する場合がある。
4	V20.01	DNSsnoop機能またはendpointlist機能を利用するとメモリ枯渇により装置が再起動することがある
5	V20.01	show csg listコマンドで表示されるエンドポイントリストのドメイン名が実際の設定数より少ないことがある