

SR-M20AP1V02.02 変更内容一覧

□修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V02.00	11nモード接続時、無線LAN通信が一時的に停止する可能性がある。
2	V02.00	11nモード接続時、無線LAN通信レートが低くなる可能性がある。