

SR-M50AP1 V03.05 変更内容一覧

□修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V03.03	若番側の無線LANインタフェースにPMF有効の定義があると、老番側の無線LANインタフェースに認証種別OPEN/SHARED/WEPで接続できない。
2	V03.00～V03.03	無線接続時のシーケンスにおいて、端末から受信した接続要求(Assoc.req)、または再接続要求(Reassoc.req)に対して余分な応答(Assoc.resp)が送信される場合がある。
3	V03.00～V03.03	IEEE802.1X認証機能により、RADIUSサーバへ無線LAN端末毎に異なるVLAN IDを設定して使用していると、無線の通信が切れてしまう場合がある。