

## SR-S224PS1 V13.10 変更内容一覧

### □修正内容

| No. | 影響範囲          | 内容  |
|-----|---------------|---|
| 1   | V02.01~V13.09 | ハードエラー発生によりエラーログが記録された後の、Flashアクセス(clear logging error、save、reset clearコマンドの実行やソフトウェアの更新、エラーログ書込み)にて、システムダウン(error code [00200002:])する可能性がある。 |