

## SR-S308TL1 V13.05 変更内容一覧

### □機能追加

No.	項目	内容
1	ループ検出機能改善	ポート遮断モード(portblock)におけるループ監視中状態において、ループ監視フレームの受信だけでなく、PAUSEフレームを受信し続けている状態もループ障害が継続していると見なすよう改善しました。
2	RADIUSクライアント機能改善	RADIUSサーバへのAccessRequestおよびAccountingRequestパケットにNas-Identifierアトリビュートを設定可能としました。
3	リンクダウンリレー機能改善	バックアップグループ単位でリンクダウンリレー機能を動作可能としました。 バックアップグループのmasterポートおよびbackupポートのどちらも稼働できない状態となった場合にリンクダウンリレーが発動します。

### □修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V13.04	IEEE802.1X認証成功時のEAP Successパケットが認証VLAN登録完了前に送信されるため、EAP Successパケット送信直後に認証成功端末から送信されたパケットが正しく転送されない場合がある。