

SR-S318TL2 V14.04 変更内容一覧

□機能追加

No.	項目	内容
1	無線LAN管理機能拡張	1) 災害用Wi-Fi(00000JAPAN)機能対応 災害用Wi-Fi機能として予め設定した管理対象機器の無線LANインタフェースをWebブラウザから一括で開放/停止を制御可能としました。 2) SR-M50AP1(ieee802.11ac)対応 管理対象機器にSR-M50AP1を追加しました。 管理機器情報表示コマンドにて11acモードに対応しました。

□修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V14.03	HTTP/HTTPSサーバ機能停止状態で、Telnet/SSH接続にてログイン/ログアウトを繰り返しながら特定コマンドを実行するとシステムダウンする場合がある。
2	V13.10~V14.03	無線LAN管理機能にて不明/管理外無線LANアクセスポイントの監視状況表示が正しく更新できない場合がある。