

SR-X324T1 V01.02 変更内容一覧

□機能追加

No.	項目	内容
-----	----	----

□修正内容

No.	影響範囲	内容
1	V01.01	定常的に PAUSEフレームを送信し続ける装置を接続すると、他のポートで自発フレーム（ping、BPDU、loop detect等）の送信ができなくなることもある。