

FUJITSU Server プライムチューン PRIMETUNE 2200

修理カタログ

長期修理対応モデル

品名		型名	希望小売価格 (円, 税別)
PT2200 故障診断		FC7910N401	169,000
マザーボードユニット	PT2200 マザーボード 修理	FC7910N413	482,000
CPUオプション	PT2200 Xeon Gold 6148×1個 修理	FC7910N414	1,425,000
	PT2200 Xeon Gold 6148×2個 修理	FC7910N415	2,659,000
	PT2200 Xeon Gold 6138×2個 修理	FC7910N416	2,435,000
	PT2200 Xeon Gold 6138×1個 修理	FC7910N417	1,312,000
	PT2200 Xeon Gold 6126×1個 修理	FC7910N418	863,000
メモリ	PT2200 メモリ16GB×1個 修理	FC7910N419	280,000
	PT2200 メモリ16GB×2個 修理	FC7910N420	369,000
CPUファン	PT2200 CPUソケット 修理	FC7910N426	190,000
	PT2200 CPUファン 修理	FC7910N427	195,000
ファンモジュール	PT2200 ファンユニット1 修理	FC7910N428	196,000
	PT2200 40ファンユニット 修理	FC7910N429	195,000
基板	PT2200 SATAバックパネル 修理	FC7910N423	196,000
	PT2200 パネルボード 修理	FC7910N424	196,000
	PT2200 ヒートシンク 修理	FC7910N425	202,000

	品名	型名	希望小売価格 (円, 税別)
SSD	PT2200 SSD-240GB 修理	FC7910N408	158,000
	PT2200 SSD-960GB 修理	FC7910N409	303,000
	PT2200 SSD-240GB 修理	FC7910N410	158,000
	PT2200 SSD-960GB 修理	FC7910N411	303,000
RAIDカード	PT2200 RAIDカード 修理	FC7910N422	302,000
LANカード	PT2200 LANカード (1000BASE-T, 4ch) 修理	FC7910N402	252,000
	PT2200 LANカード (1000BASE-SX, 2ch) 修理	FC7910N403	238,000
	PT2200 LANカード (10GBASE-SR, 2ch) 修理	FC7910N404	385,000
グラフィックカード	PT2200 グラフィックカード (Quadro P1000)	FC7910N405	196,000
	PT2200 グラフィックカード (Quadro P2000)	FC7910N406	230,000
	PT2200 グラフィックカード (Quadro P5000)	FC7910N407	826,000
筐体	PT2200 2U天板 修理	FC7910N430	203,000
	PT2200 3U天板 修理	FC7910N431	210,000
	PT2200 2U筐体 修理	FC7910N432	280,000
	PT2200 3U筐体 修理	FC7910N433	360,000
電池交換	PT2200 電池交換	FC7910N412	122,000
付属部品	PT2200 付属部品 修理	FC7910N434	195,000

お問い合わせ先

富士通株式会社

特機システム事業本部 防衛営業統括部 海上防衛営業部
〒102-0076 東京都千代田区五番町1-1 (野村不動産市ヶ谷ビル)
TEL : 03-3221-8302

仕様は改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

FUJITSU Server プライムチューン PRIMETUNE 2200

修理カタログ

標準修理対応モデル

品名		型名	希望小売価格 (円, 税別)
PT2200 故障診断		FC7910N451	169,000
マザーボードユニット	PT2200 マザーボード 修理	FC7910N463	482,000
CPUオプション	PT2200 Xeon Gold 6148×1個 修理	FC7910N464	1,425,000
	PT2200 Xeon Gold 6148×2個 修理	FC7910N465	2,659,000
	PT2200 Xeon Gold 6138×2個 修理	FC7910N466	2,435,000
	PT2200 Xeon Gold 6138×1個 修理	FC7910N467	1,312,000
	PT2200 Xeon Gold 6126×1個 修理	FC7910N468	863,000
メモリ	PT2200 メモリ16GB×1個 修理	FC7910N469	280,000
	PT2200 メモリ16GB×2個 修理	FC7910N470	369,000
CPUファン	PT2200 CPUソケット 修理	FC7910N476	190,000
	PT2200 CPUファン 修理	FC7910N477	195,000
ファンモジュール	PT2200 ファンユニット1 修理	FC7910N478	196,000
	PT2200 40ファンユニット 修理	FC7910N479	195,000
基板	PT2200 SATAバックパネル 修理	FC7910N473	196,000
	PT2200 パネルボード 修理	FC7910N474	196,000
	PT2200 ヒートシンク 修理	FC7910N475	202,000

	品名	型名	希望小売価格 (円, 税別)
SSD	PT2200 SSD-240GB 修理	FC7910N458	158,000
	PT2200 SSD-960GB 修理	FC7910N459	303,000
	PT2200 SSD-240GB 修理	FC7910N460	158,000
	PT2200 SSD-960GB 修理	FC7910N461	303,000
RAIDカード	PT2200 RAIDカード 修理	FC7910N472	302,000
LANカード	PT2200 LANカード (1000BASE-T, 4ch) 修理	FC7910N452	252,000
	PT2200 LANカード (1000BASE-SX, 2ch) 修理	FC7910N453	238,000
	PT2200 LANカード (10GBASE-SR, 2ch) 修理	FC7910N454	385,000
グラフィックカード	PT2200 グラフィックカード (Quadro P1000)	FC7910N455	196,000
	PT2200 グラフィックカード (Quadro P2000)	FC7910N456	230,000
	PT2200 グラフィックカード (Quadro P5000)	FC7910N457	826,000
筐体	PT2200 2U天板 修理	FC7910N480	203,000
	PT2200 3U天板 修理	FC7910N481	210,000
	PT2200 2U筐体 修理	FC7910N482	280,000
	PT2200 3U筐体 修理	FC7910N483	360,000
電池交換	PT2200 電池交換	FC7910N462	122,000
付属部品	PT2200 付属部品 修理	FC7910N484	195,000

お問い合わせ先

富士通株式会社

特機システム事業本部 防衛営業統括部 海上防衛営業部
〒102-0076 東京都千代田区五番町1-1 (野村不動産市ヶ谷ビル)
TEL : 03-3221-8302

仕様は改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。